

SD-4.1-07

ประกาศใช้เว็บที่ 2 ตุลาคม 2567



คู่มือการให้บริการ ห้องปฏิบัติการ ทดสอบโลหะหนัก

งานตรวจสอบโลหะหนักและคุณสมบัติทางการเกษตรในดินและน้ำ^กกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและป้องจัยการผลิต

ธรรมดี ใจดี
(นางรัตนวดี อินธนกร)
ผู้อำนวยการคุณภาพ



จังหวัด

เชียงใหม่

(นางสาวลักษณ์ อุดม)
เจ้าหน้าที่ทดสอบโลหะหนัก

โทร. 045 959 669, 045 252858

เว็บไซต์ www.oard4.org

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อุบลราชธานี
268 บ.12 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวรวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190



1. ขอบข่ายการทดสอบโลหะหนัก

ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะหนัก กลุ่มทั่วไปการตรวจสอบพิชและปัจจัยการผลิต (กพป.) เป็นห้องปฏิบัติการที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นถูกร่วมกับมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 เพื่อทั้งการระบบคุณภาพ และเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรฯที่ 4 กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐรับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี มหาสารคาม และอุบลราชธานี

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการตั้งสถาบันวิจัยการทำฟาร์มในส่วนภูมิภาค แล้วจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร จำนวน 8 เขต ซึ่งเป็นตัวแทนการให้บริการในส่วนภูมิภาค ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ห้องปฏิบัติการกลุ่มทั่วไปการตรวจสอบพิชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรฯที่ 4 ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และขยายขอบข่ายรายการทดสอบนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขอบข่ายสำหรับการทดสอบโลหะหนัก ประกอบด้วยรายการทดสอบตั้งต่อไปนี้

- 1.1 การทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างติน
- 1.2 การทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างน้ำ
- 1.3 การทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างพิช
- 1.4 การทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์

ตารางที่ 1 แสดงขอบข่ายการให้บริการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างติน น้ำ พิช และปุ๋ย

ขอบข่ายการทดสอบโลหะหนัก			
□ ตัวอย่างพิช ^{1/} รายการทดสอบ	□ ตัวอย่างน้ำ ^{2/} รายการทดสอบ	□ ตัวอย่างติน ^{1/} รายการทดสอบ	□ ตัวอย่างปุ๋ย ^{1/} รายการทดสอบ
1. สารหมู่ (As)	1. สารหมู่ (As)	1. สารหมู่ (As)	1. สารหมู่ (As)
2. ปรอท (Hg)	2. ปรอท (Hg)	2. ปรอท (Hg)	2. ปรอท (Hg)
3. โครเมียม (Cr)	3. โครเมียม (Cr)	3. โครเมียม (Cr)	3. โครเมียม (Cr)
4. ตะกั่ว (Pb)	4. ตะกั่ว (Pb)	4. ตะกั่ว (Pb)	4. ตะกั่ว (Pb)
5. แมกนีเซียม (Cd)	5. แมกนีเซียม (Cd)	5. แมกนีเซียม (Cd)	5. แมกนีเซียม (Cd)
6. nickel (Ni)	6. นิกเกิล (Ni)	6. นิกเกิล (Ni)	6. ทองแดง (Cu)
7. ทองแดง (Cu)	7. ทองแดง (Cu)	7. ทองแดง (Cu)	7. 錫.....
8. สังกะสี (Zn)	8. สังกะสี (Zn)	8. แมกนีเซียม (Mn)	
9. เหล็ก (Fe)	9. เหล็ก (Fe)	9. 錫.....	
10. อื่นๆ.....	10. แมกนีเซียม (Mn)		
	11. อื่นๆ.....		

วิธีการทดสอบ 1/ In House Method base on Ultra Wave Application Books.

2/ In-House Method Base on Standard Method for The Examination of Water and Wastewater 24TH EDITION part 3030E, 3030K, 3120B.

แท่การที่จะให้ได้ตัวอย่างดินที่มีสมบัติต่างกันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยาก เพราะดินเป็นเทห์วัตุธรรมชาติที่ไม่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน ปริมาณและชนิดของธาตุอาหารพิช ตลอดจนสมบัติอื่น ๆ มีความแปรปรวนมาก ดังนั้นการเก็บตัวอย่างดินจึงต้องคำนึงถึงความรวมตัวของสารทั้งหมดที่จะส่งผลกระทบต่อการทดสอบ ไม่ใช่แค่ตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนที่ดีและเพียงพอที่จะสะท้อนสภาพที่แท้จริงของปริมาณธาตุอาหารพิช ตลอดจนสมบัติอื่น ๆ ในในร้านหรือในดินบริเวณที่ทำการเก็บตัวอย่าง

อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน ประกอบด้วย



ภาพที่ 1 อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน

1. เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างดิน

เครื่องมือมีหลาຍชนิด หั้งชนิดที่เป็นใบมีด (blades) เช่น จอบ เสียม พลั่ว ชนิดห่อหีอนและเจาะ (tubes) และชนิดสว่าน (auger) เป็นต้น (ภาพที่ 1)

เครื่องมือในการเก็บตัวอย่างดินที่พิเคราะห์เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะตั้งต่อไปนี้

- สามารถเก็บตัวอย่างดินที่เป็นแท่ง (core) หรือแผ่นบาง ๆ (slice) ซึ่งมีความสม่ำเสมอในปริมาณที่เท่ากันจากแต่ละจุดเพื่อนำมาทำเป็นตัวอย่างรวม (composite sample) ได้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อการวิเคราะห์
- ทำความสะอาดง่าย
- สามารถปรับใช้ได้กับทั้งดินทรายแทঁงและดินเหนียวที่เปียกชื้น
- ไม่เป็นสนิม ไม่กัดกร่อนแมกนีเซียม
- ใช้ง่ายเมื่อกับพื้นที่ที่ค่อนข้างแข็ง

2. อัจฉริยะติก

จำนวน 1-2 ใบ เพื่อใช้รวมตัวอย่างดินในแต่ละรยดับความลึก


3. แผ่นพลาสติกและอุจจุพลาสติก

แผ่นพลาสติกใช้สำหรับคลุกดิน และอุจจุพลาสติกใช้บรรจุดินเพื่อส่งวิเคราะห์อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดินจะต้องสะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูล เช่น สนิมปูน ปูย ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช สารเคมีหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ที่จะทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

หัวใจจากคลุกเคล้าตัวอย่างดินรวมให้เข้ากันดีแล้วพูนตินให้เป็นกองและทำให้แห้งหมาด + บนยอดกองดิน แบ่งดินออกเป็น 4 ส่วน นำดินมา 1 ส่วน ประมาณครึ่ง กก. ถึง 1 กก. (ภาพที่ 4) นำดินส่วนที่แบ่งมาแล้วรุบลงในถุงพลาสติก เซียงรายละเอียดเที่ยวกับตัวอย่างดิน เช่น ช่องผู้ส่งตัวอย่าง สถานที่เก็บและความลึกกำกับไว้ข้างดุงให้ชัดเจน รับปากดุงให้แน่นแล้วนำไปส่งท่องปฏิบัติการเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป

สำหรับการเก็บตัวอย่าง ต้องความลึกระดับ 6-12 นิ้ว หรือ อาจ ให้ดำเนินการเก็บในลักษณะเที่ยวกันหรือคล้ายคลึงกับต้นบนแต่จำนวนจุดที่เก็บน้อยลง ต้องทำการเก็บต้นบน 2-3 จุด และเก็บตัวอย่าง 1 จุด เท่าจะในตัวอย่างมีความแปรปรวนของบริมาณและชนิดธาตุอาหารพืชและสมบัติอื่น ๆ น้อยกว่าต้นบน การเก็บต้นในแต่ละระดับความลึกให้แยกกันในแต่ละถัง ต้องเก็บตัวอย่างต้นบนใส่ไว้ในถังใบหนึ่ง และตัวอย่างใส่ไว้ในถังอีกใบหนึ่ง ต่างหากแล้วทำการแบ่งตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ในห้องเดียวกับต้นบนที่อธิบายมาแล้วบรรจุต้นในถุงพลาสติกเซียงกากับให้เรียบร้อยเข้ากัน


การเก็บตัวอย่าง



4.1 นำดินซึ่งเก็บมาจากหลาย ๆ จุดใน 1 แปลงมาคลุกเคล้าให้เข้ากันดีบนแผ่นพลาสติกที่สะอาดจะได้ตัวอย่างตัวอย่างรวม (composite sample) 1 ตัวอย่าง



4.2 แบ่งตัวอย่างตัวอย่างรวมออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน



4.3 นำดินส่วนหนึ่งประมาณ ครึ่ง กก. บรรจุลงในถุงพลาสติกที่สะอาด รับปากดุงให้แน่นและเซียงรายละเอียดสังเขปกำกับ

ภาพที่ 4 แสดงการแบ่งตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์

ข้อควรระวังในการเก็บตัวอย่างตินและเตรียมตัวอย่าง

1. แบ่งช่องเขตของพื้นที่ซึ่งทำการเก็บตัวอย่างให้ได้ตัวแทนที่ถูกต้องมากที่สุด
2. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง และการบรรจุ ต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อนของปูน ผู้ช่วยฯ สามารถนำเครื่องล้างบ้านอื่นให้ที่ซึ่งทำให้ตัววิเคราะห์ติดกับภาชนะ
3. ตินที่เก็บมาจากแต่ละจุดเพื่อมารวบกันเป็นตัวอย่างรวมต้องมีปริมาณเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
4. จดสูบบุหรี่ขณะทำการเก็บตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
5. หากผู้ส่งตัวอย่างประสงค์จะเตรียมตัวอย่างเองต้องผึงให้แห้งในที่ร่มห้ามหากแตด โดยปริมาณขั้นต่ำในการส่งตัวอย่างตินต้องไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

3.2 หลักการเก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการทดสอบโลหะหนัก

การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ การบรรจุตัวอย่างน้ำและการเก็บรักษากุญภาพตัวอย่างน้ำก่อนนำไปส่ง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมีความสำคัญยิ่งและมีผลต่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือของตัวอย่างซึ่ง เป็นตัวแทนของแหล่งน้ำ ณ จุดและเวลาที่สุ่มเก็บ ผู้ทํางานที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำควรมีความเข้าใจในการประปา และกรรมวิธีการผลิตน้ำประปาหรือน้ำอุบปิกอก (ภาคผนวก 1) เพื่อให้การสุ่มเก็บตัวอย่างได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ของคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ ณ จุดที่สุ่มเก็บต้องตามวัตถุประสงค์ การบรรจุตัวอย่างต้องได้บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ปราศจากการปนเปื้อน และเก็บรักษាកลังตัวอย่างให้ถูกต้องเพื่อการรักษาคุณภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ก่อน นำส่งห้องปฏิบัติการ ทดสอบจะช่วยให้ตัวอย่างที่สุ่มเก็บเป็นตัวแทนที่ดีของแหล่งน้ำที่สุ่มเก็บ กระบวนการการเหล่านี้ จะส่งผลให้ผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือด้วย

ข้อควรพิจารณาในการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุบปิกอกและการบรรจุตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมีดังนี้

3.2.1 การเตรียมอุปกรณ์สุ่มเก็บ

- อุปกรณ์สุ่มเก็บและบรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพ

ใช้ภาชนะบรรจุตัวอย่างพลาสติกคุณภาพดี ทําตัววิพลาสติกโพลีเอทธิลีน หรือโพลีไพรพิลีน ปราศจากการปนเปื้อนใดๆ ขนาดความจุ 2 ลิตร สุ่มเก็บตัวอย่างโดยตรงจากก๊อกน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมี- กายภาพ ตามวิธีและขั้นตอนการสุ่มเก็บและกระบวนการบรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพ

- อุปกรณ์สุ่มเก็บและบรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางโลหะหนัก

ใช้ขวดพลาสติกคุณภาพดี ทําตัววิพลาสติกโพลีเอทธิลีน หรือโพลีไพรพิลีน (Nalgene) ปราศจากการปนเปื้อนใดๆ โดยเฉพาะโลหะหนัก ขนาดความจุ 1 ลิตร สุ่มเก็บตัวอย่างโดยตรงจากก๊อกน้ำเพื่อ วิเคราะห์ทางโลหะหนัก ตามวิธีและขั้นตอนการสุ่มเก็บและกระบวนการบรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์โลหะหนัก

3.2.2. เทคนิคและขั้นตอนในการสุ่มเก็บตัวอย่างและบรรจุตัวอย่างน้ำ

เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ (Sampling Technique / Sampling Procedure) การเก็บตัวอย่างน้ำมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ และชนิดของ แหล่งน้ำ เช่น น้ำบ่อ น้ำประปา น้ำผิวน้ำ น้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียโรงพยาบาล และน้ำเสียจากอาคาร บ้านเรือน เป็นต้น จุดเก็บตัวอย่างน้ำและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของน้ำ ทั้งหมด จะต้อง ดําเนินถึงจุดเก็บตัวอย่างด้วย ซึ่งจะขึ้น น้ำบางระบบ อาจมีอิฐมวลน้ำให้สามารถเก็บตัวอย่างจากอุบลภัยห้องฉุกเฉินได้ ด้วย ถัง ถัง ถัง หรือถัง หรือถัง บาร์เรล อาจต้องมีการเก็บตัวอย่าง น้ำหลายถัง จุดให้ครบ เพื่อให้สามารถนําผลการ วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำนั้น มาแสดงและกําหนดลักษณะของระบบนั้นได้ สิ่งที่ควรพิจารณา และควรปฏิบัติในการ เก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำแต่ละประเภท

3.2.2.1 ข้อควรปฏิบัติในการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุบปิกอก การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุบปิกอกมีข้อควรพิจารณา และปฏิบัติตามนี้

1. ใช้วิธีสุ่มเก็บโดยตรงจากก๊อกน้ำ กรณีที่ก๊อกน้ำมีอุปกรณ์ติดไว้ เช่น เครื่องกรองน้ำ หรือสายยาง ให้ ถอดออกก่อนดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ

ค. ขาดเก็บด้วยเชิง ต้องปิดฝ้าอยู่ตลอดเวลา เมื่อจะเก็บด้วยเชิงน้ำ จึงเปิดและวางฝ้าขาวให้หันจากขึ้นอย่างค่าว่าลงบนพื้น เพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ และเมื่อบรรจุด้วยเชิงน้ำลงในขวดเรียบร้อยแล้ว ควรปิดฝ้าขาวให้แน่น และอาบน้ำทุกมาพ้นรอบคշาด้วยในการนี้ที่ต้องขันสกรัฟด้วยเชิงน้ำในระยะทางไกล

3.2.3 การเก็บรักษาคุณภาพด้วยเชิงน้ำก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการทดสอบ

3.2.3.1 วัสดุประสงค์ของการเก็บรักษาคุณภาพด้วยเชิงน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบจะน่าเชื่อถือ ด้วยเชิงต้องเป็นตัวแทนคุณภาพน้ำที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด จึงต้องทำการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้วยเชิงน้ำทันทีหรือเร็วที่สุดภายในหลังการสุ่มเก็บด้วยเชิงน้ำจากการที่ต้องการที่ด้วยเชิงน้ำในงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพทั้งทางด้านเคมีและเชิงวิทยา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของการปนเปื้อนและลักษณะของด้วยเชิงน้ำแต่ละประเภท ด้านการเก็บรักษาด้วยเชิงน้ำไว้ในที่มีดูดและท่ออุณหภูมิค่า (4-10 องศาเซลเซียส) หรือด้วยการเติมสารเคมีที่เหมาะสมและเฉพาะสูตรในด้วยเชิงที่ได้สุ่มเก็บจะสามารถลดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา ก่อนดำเนินการตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบ

หลักการที่นำไปในการเก็บรักษาคุณภาพด้วยเชิงน้ำ เพื่อป้องกันและลดอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของด้วยเชิงในช่วงเวลาหลังการสุ่มเก็บและก่อนการดำเนินการตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการมีดังนี้

1. ขั้นตอนปฏิบัติวิทยาทางเชิงวิทยา
2. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบ (Compounds) และสารประกอบเชิงซ้อน (Complex Compounds) ในกระบวนการไอโอดีไซด์
3. ลดอัตราการระเหยของสารปะกอนที่ระเหยได้ในน้ำ

วิธีการเก็บรักษาคุณภาพด้วยเชิงน้ำ โดยที่นำไปทำได้โดยการควบคุมค่าพิเศษ การเติมสารเคมี การเย็น และการแข็ง

3.2.4 การนำส่งด้วยเชิงน้ำเข้าห้องปฏิบัติการทดสอบ

ภายหลังการสุ่มเก็บด้วยเชิงน้ำ ต้องรับน้ำส่งด้วยเชิงเข้าห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทันทีหรือเร็วที่สุด ด้วยเชิงเป็นต้องใช้เวลาในการขนส่งด้วยเชิงเข้าห้องปฏิบัติการ ควรเก็บรักษาด้วยเชิงให้คงคุณภาพในอุปกรณ์หรือภาชนะควบคุมอุณหภูมิ เช่น คูลเลอร์ (Cooler) เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ 4-10 องศาเซลเซียส แล้วส่งถึงห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุด โดยการประสานงานกับห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อการรับด้วยเชิงน้ำไปดำเนินการตรวจวิเคราะห์และทดสอบเพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้วยเชิงน้ำ ผู้ส่งตรวจหรือผู้สุ่มเก็บต้องบันทึกรายละเอียดของด้วยเชิงในใบสั่งด้วยเชิงน้ำ ให้ได้รายละเอียดมากที่สุดแล้วมอบให้หรือแนบส่งพร้อมด้วยเชิงน้ำให้ทราบของทดสอบ ด้วยเชิงของห้องปฏิบัติการดำเนินการต่อไป



ภาพที่ 6 การนึ่งด้วยด้ามถ่านน้ำประปาสำหรับการส่งห้องปฎิบัติการ

หลักทั่วไปสำหรับการเก็บตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างที่ดีจะต้องเป็นตัวแทนของตัวอย่างทั้งหมดในขอบเขตที่ต้องการเก็บข้อมูล โดยอาศัยการสุ่มกระจายตามหลักสถิติ การสุ่มตัวอย่างควรพิจารณาดึงชนิด สักษณะ ตัวอย่าง และแหล่งที่มาของ ตัวอย่าง เช่น ตัวอย่างจากแปลงปลูก แหล่งข้าวนา ไร่เก็บ และ ต้น น้ำ จากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีวิธีการที่ แยกต่างกัน


การสุ่มเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการผลิตพิช เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ หรือนำไปประเมินความเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาในที่ที่ซึ่งจะทำ ให้ผลผลิตทางการเกษตรมี คุณภาพ ปลอดภัยทั้งด้านเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

การเก็บรักษาตัวอย่างพิช

เทคนิคการเก็บรักษาตัวอย่าง หลังจากเก็บตัวอย่างเสร็จควรนำไปตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็ว หากข้ามวันจะต้องมีการเก็บรักษา ในสภาวะเย็น และอุณหภูมิไม่ควรเกิน 4-6 องศาเซลเซียส ระหว่างน้ำส่งตัวอย่าง ควรเก็บรักษาตัวอย่างในกล่อง หรือตังเก็บความเย็น ระวังไม่ให้ตัวอย่างเน่าเสีย และไม่ให้น้ำแข็งปนเข้าไปในตัวอย่างโดยการเก็บใน ถุงพลาสติกปิดสนิท การวางน้ำแข็งสามารถด้านล่างและด้านบนถุงตัวอย่างได้ การสุ่มเก็บตัวอย่างพิช


วิธีการสุ่มตัวอย่างจากแปลงเพาะปลูก มี 3 วิธี (กรณีวิชาการเกษตร.2546)

วิธีที่ 1 คุณแบบกระจายสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น แปลงข้าวโพด โดยเดินสุ่มกระจายเป็นจุด ๆ เว้นช่วงห่างให้พอติดและหัวแปลงตั้งแสดงในภาพที่ 8



ภาพที่ 8 แสดงจุดสุ่มตัวอย่างดินแบบกระจายสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่

วิธีที่ 2 คุณแบบกระจายสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก เก็บได้ 2 แบบ เก็บจากตัวอย่างทั้งแปลง เว้นระยะ 1 เมตรจากขอบแปลงและปลายแยก จำนวนจุดที่จะเก็บ ตัวอย่างขึ้นอยู่กับขนาดของพื้น เช่น แปลงปลูกผัก เก็บตามแนวเส้นทรายลงมุม หรือ เก็บตามแนวราวน้ำ ตัวอย่างที่ 5 ก็ได้ตั้งแสดงในภาพ ถ้ามีพื้นที่มากกับตัวอย่างให้กำจัดต้นออกโดยเด็ดขาด ๆ ไม่เหลือ หรือเละใบออก เว้นแต่ใบที่เน่าเสีย



ภาพที่ 9-10 การคุณแบบกระจายสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

4. ปริมาณขั้นต่ำของตัวอย่างที่จะถือว่าสอบกับบันทึกการ

4.1 ตัวอย่างดิน ต้องเป็นดินแท้ มีความร่วนซุยความชื้นที่เหมาะสม ไม่เปียกและ 乾ในสามารถ เหวี่ยงตัวอย่างได้ น้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ต่อ 1 ตัวอย่าง การนำส่งต้องบรรจุในถุงที่ปิดสนิทพร้อมทั้ง เทียบรายละเอียดที่ต้องห้ามภายนอกและบรรจุให้ชัดเจน

4.2 ตัวอย่างนี้ ต้องเก็บไปเขียนที่สะอาดเหมือนส่วนที่หัวการทดสอบ บรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท ไม่รั่วซึ่น ไม่มีลักษณะบวม凸 หรือแตก พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดที่ช้างช่วงหรือภาชนะบรรจุให้ชัดเจน ปริมาณครึ่นต่าที่สูงทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 1 กิโล หรือ 1 ตัวอย่าง

4.3 ตัวอย่างที่ 3 ตามรายละเอียดภาพที่ 12

4.4 ตัวอย่างป้าย หน่วยออกเงิน 2 กรม รีบ!

4.4.1 ตัวอย่างปุยที่เป็นของแข็ง (เม็ด เกรวิต ผง) นำส่งโดยการบรรจุลงที่ปีกสนับพาร์ยอมห้องเรียนรายละเอียดบ่าจะที่ดูเหมือนภาระให้ชัดเจน น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 700 กรัม ต่อ 1 ตัวอย่างที่นำส่ง


4.4.2 ตัวอย่างปุยที่เป็นของเหลว (เป็นน้ำหรือสารแขวนลอย) บรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท ไม่ร้าวซึ่ง ไม่มีถังกลบควบคุมแห้งหรือแคก พร้อมทั้งเชียนรายละเอียดที่ห้างขาวหรือภาชนะบรรจุให้ชัดเจน บริเวณครึ่งหนึ่งที่ส่องทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ต่อ 1 ตัวอย่าง

5. การนำส่งตัวอย่าง

ผู้ขอรับบริการสามารถนำส่งตัวอย่างได้โดยตรงที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 กลุ่มพัฒนาการตรวจส่องพิชและปั๊จจัยการมีพิที ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ในวันและเวลาการราชการ 8.30-16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ราชกิจการกำหนดเดือน/เดือน)

6. ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการจะใช้เวลา 21 วันทำการ ตามขั้นตอนการให้น้ำและการดูดอากาศที่ 13



ภาพที่ 13 ขั้นตอนการให้บริการทดสอบโลหะหนักทางการเกษตร

11. อัตราค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์ใช้ความประณีตกรรมวิชาการเกษตรฯ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง อัตราค่าวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ตัวอย่าง พ.ศ.2564 ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 และสามารถดูอัตราค่าทดสอบโลหะหนักได้ดังภาพที่ 14 และภาคผนวก

3. รายการทดสอบโลหะหนัก		<input type="checkbox"/> อัตราค่าพืช		<input type="checkbox"/> อัตราค่าสัตว์		<input type="checkbox"/> อัตราค่าสัตว์สัตว์		<input type="checkbox"/> อัตราค่าสัตว์สัตว์สัตว์	
รายการทดสอบ	ค่าธรรมเนียม*	รายการทดสอบ	ค่าธรรมเนียม*	รายการทดสอบ	ค่าธรรมเนียม*	รายการทดสอบ	ค่าธรรมเนียม*	รายการทดสอบ	ค่าธรรมเนียม*
1. กาลัง (Al)	400	2. กาลัง (Al)	400	1. กาลัง (Al)	400	2. กาลัง (Al)	400	3. กาลัง (Al)	400
2. บอร์ (B)	400	2. บอร์ (B)	600	2. บอร์ (B)	600	2. บอร์ (B)	600	2. บอร์ (B)	600
3. ไนโตรเจน (N)	400	3. ไนโตรเจน (N)	400	3. ไนโตรเจน (N)	400	3. ไนโตรเจน (N)	400	3. ไนโตรเจน (N)	400
4. แมกนีเซียม (Mg)	400	4. แมกนีเซียม (Mg)	400	4. แมกนีเซียม (Mg)	400	4. แมกนีเซียม (Mg)	400	4. แมกนีเซียม (Mg)	400
5. แมกนีเซียม (Mg)	400	5. แมกนีเซียม (Mg)	600	5. แมกนีเซียม (Mg)	600	5. แมกนีเซียม (Mg)	600	5. แมกนีเซียม (Mg)	600
6. โซเดียม (Na)	400	6. โซเดียม (Na)	400	6. โซเดียม (Na)	400	6. โซเดียม (Na)	400	6. โซเดียม (Na)	400
7. แคลเซียม (Ca)	400	7. แคลเซียม (Ca)	400	7. แคลเซียม (Ca)	400	7. แคลเซียม (Ca)	400	7. แคลเซียม (Ca)	400
8. ฟลูออเรซซั่น (F)	400	8. ฟลูออเรซซั่น (F)	600	8. ฟลูओเรซซั่น (F)	600	8. ฟลูओเรซซั่น (F)	600	8. ฟลูओเรซซั่น (F)	600
9. เหล็ก (Fe)	400	9. เหล็ก (Fe)	600	9. เหล็ก (Fe)	600	9. เหล็ก (Fe)	600	9. เหล็ก (Fe)	600
10. แมกนีเซียม (Mg)	600	10. แมกนีเซียม (Mg)	600						
11. โซดา		11. โซดา							

ภาพที่ 14 อัตราค่าทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างพิช น้ำ ติน และปุ๋ย

ข้อควรทราบ

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับและลิขสิทธิ์ของคุณค้า รวมทั้งการป้องกันและรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งผ่านการวิเคราะห์
- เมื่อส่งตัวอย่าง และกรอกใบนำส่งตัวอย่างห้องปฏิบัติการจะทำการหักห้ามการทำงานหานานค่าตอบวิเคราะห์ เพื่อแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบการณ์ปฏิบัติการรับตัวอย่าง
- ห้องปฏิบัติการมีสิทธิปฏิเสธไม่รับตัวอย่าง ในกรณี เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ชำรุดบุคคลภารไม่เพียงพอ และมีปริมาณตัวอย่างมากเกินต่อวัน โดยระบุในบันทึกการทดสอบหานานค่าตอบวิเคราะห์ และแจ้งผู้รับบริการให้ทราบ
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่จ้างเหมาช่วงในการทดสอบของคุณค้ารายนั้น ๆ
- ห้องปฏิบัติการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและให้บริการในการเขียนแบบห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น

การติดต่อประสานงาน

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

268 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อ.สว่างวีรธรรมท์ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 0-4595-9669 โทรสาร : 0-4525-2858



ภาคผนวก





মেটেল প্রক্রিয়াজাতকরণ নির্মাণ করে আবৃত্তি করে। এই প্রক্রিয়াজাতকরণ সহ ১-২৫-এ-১২ প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আবৃত্তি করে। এই প্রক্রিয়াজাতকরণ সহ ১-২৫-এ-১২ প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আবৃত্তি করে।

Wydawnictwo Uniwersyteckie w Białymostku

หน้า ๔๙

ฉบับ ๑๐๘ ท่องเที่ยวฯ ๒๕๖๓ ๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕๖๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อ ๘ การยื่นคำขอใช้บริการ หากเป็นไปเพื่อนำผลการวินิจฉัยทั้งหมดที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในโครงการพัฒนาคมนาคมในประเทศรัฐบาล หรือในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือมีการจัดซื้อส่วนหมู่บ้านอุปกรณ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ หรืออัสดงระบบประมาณ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยที่ตรวจสอบให้พิพากษาน่วงงานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องตามที่ได้รับ ให้ดำเนินค่าใช้จ่ายตามบัญชีแนบท้าย ๑ ให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพและพัฒนาบุคคล เป็นผู้จัดการรายบุคคลการยกเว้นค่าใช้จ่าย

ข้อ ๙ ถ้าขอรับบริการจะได้รับใบรายการงานและการทดสอบที่หน่วยงานวินิจฉัยที่ทดสอบจะออกให้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๗๘ ศุกร์กาน ๙.๖.๒๕๖๓

โดย ปัญญาภิชา
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

๔. วิเคราะห์ใช้ร่วมในการวินิจฉัยและทดสอบความย่ำแย่

ลำดับที่	รายการ	ค่าอย่างมาก	ค่าอย่างน้อย	หน่วย
๑๙	Soluble Sodium Percentage (SSP) (ค่าน้ำ份率ในรายการที่ ๑ - ๖)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๒๐	Residual Sodium Carbonate (RSC) (ค่าคงเหลือในรายการที่ ๑ - ๖ ๑๒๘ - ๑๓๐ - ๑๓๑)	ก้าวอย่างน้อย	๑๒๘	บริลลี่
๒๑	Sodium Absorption Ratio (SAR) (ค่าน้ำ份率ในรายการที่ ๑ - ๖)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๕. วิเคราะห์ใช้ร่วมในการวินิจฉัยและทดสอบความย่ำแย่เพิ่ม				
ลำดับที่	รายการ	ค่าอย่างมาก	ค่าอย่างน้อย	หน่วย
๒๒	เยื่อ (Ash)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๒๓	เส้นใย (Crude fiber)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๒๔	ความชื้น (Moisture Content)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๒๕	ไขมัน (Fat)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๒๖	คาร์บไฮเดรต (Carbohydrate) (ค่าน้ำ份率ในรายการที่ ๑ - ๔)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๒๗	ไบโอลิทิฟฟอน (Total Boron : B)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๒๘	ไนโตรเจนที่ก้อน (Total Nitrogen : N)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๒๙	ฟอสฟอรัสที่ก้อน (Total Phosphorus : P)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๓๐	โซเดียมที่ก้อน (Total Potassium : K)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๓๑	แมกนีเซียมที่ก้อน (Total Calcium : Ca)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๓๒	แมกนีเซียมที่ก้อน (Total Magnesium : Mg)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๓๓	ธาตุเหล็กที่ก้อน (Total Iron : Fe)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๓๔	แมกนีเซียมที่ก้อน (Total Manganese : Mn)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๓๕	ซิงค์ที่ก้อน (Total Zinc : Zn)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๓๖	กุ蠓และที่ก้อน (Total Copper : Cu)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๓๗	สารสีบีนที่ก้อน (Total Sulphur : S)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๖. วิเคราะห์ใช้ร่วมในการวินิจฉัยและทดสอบความย่ำแย่ดูด				
ลำดับที่	รายการ	ค่าอย่างมาก	ค่าอย่างน้อย	หน่วย
๓๘	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๓๙	ความชื้น (Moisture Content) และ ค่าเรียงลำดับ	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๔๐	ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๔๑	ความละเอียด (Fineness)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๔๒	ไนโตรเจนที่ก้อน (Total Nitrogen : TN)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๔๓	อะมอนิัมในไครอน (Ammonium Nitrogen : AN)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๔๔	ไนเตรตในไครอน (Nitrate Nitrogen : NN)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๔๕	กรีซิจิโน่ไครอน (Urea Nitrogen : UN)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๔๖	ไบูรีต และไบูรีตในไครอน (Biuret and Biuret Nitrogen)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๔๗	ฟอสฟอรัสที่ก้อน (Total Phosphorus as P_2O_5)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๔๘	ฟอสฟอรัสที่ดูดซึมน้ำได้ (Water Soluble Phosphorus as P_2O_5)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๔๙	ฟอสฟอรัสที่ดูดซึมน้ำได้ (Available Phosphorus as P_2O_5) (ค่าน้ำ份率ในรายการที่ ๑๑ และ ๑๒)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่
๕๐	ฟอสฟอรัสที่ไม่ดูดซึมน้ำได้ในสารละลายซิตริก (Citrate Insoluble Phosphorus as P_2O_5)	ก้าวอย่างมาก	๕๐๐	บริลลี่



๔. ผู้ใดท่านใดใช้ชื่อในกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๔๙	ห้องน้ำการบดของกากเพรี้ยวและกรุ่นเข้าหากัน (ไม่ใช้หินอ่อนตัดเป็นทรงกระบอก)	๑๕๐	น้ำหนัก
๕๐	ห้องน้ำหินทรายซึ่งมีความคงทน (Calcium Carbonate Equivalent : CCE) (หินธรรมชาติทรายเกรด A - B)	๖๐๐	น้ำหนัก

๔. ผู้ทราบผลการดำเนินการในกระบวนการที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลการดำเนินการ

คำอธิบาย	รายการ
เมื่อการแยกชิ้นคงที่ไม่ได้ (ไม่ทราบตัว และคงอยู่ได้)	4000 บริษัทฯ
เมื่อการแยกชิ้นคงที่ได้ (รู้ว่าเป็นตัว และคงอยู่ได้)	3000 บริษัทฯ
ภัยภัยทางกายภาพและภัยป่า	2000 บริษัทฯ
พารามิเตอร์ที่คำนวณมาจากการนับ CO ₂ ที่มีอยู่	2000 บริษัทฯ
คุณภาพเชิงทางเคมีของดินที่คำนวณจากค่าดินที่เก็บอยู่	2000 บริษัทฯ
ในไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen : N)	4000 บริษัทฯ
ในบูร์ตและในบูร์ตที่ไม่ใช่ไนโตรเจน (Buret and Buret Nitrogen)	4000 บริษัทฯ
ความชื้น (Moisture)	4000 บริษัทฯ
ความชื้นในอาหาร	4000 บริษัทฯ
เมื่อต้องการให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและรวดเร็ว	4000 บริษัทฯ

๔. ให้ความไว้วางใจในกระบวนการตัดสินใจของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินการที่ดีที่สุด ไม่ใช่การตัดสินใจ

ชื่อสินค้า	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑	กรดอะมิโนกรด-กรด (pH)	ลิตร/ตัน	400 ลบ.
๒	ความถ่วงพิเศษ (Specific Gravity : Sp.Gr.)	ลิตร/ตัน	400 ลบ.
๓	Indole-3-yAcetic Acid (IAA)	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๔	Indole-3-yButyric Acid (IBA)	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๕	Naphthalene Acetic Acid (NAA)	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๖	Gibberellic Acid (GA ₃)	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๗	Gibberellic Acid (GA ₃) (Extract Method)	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๘	Faclolutrazol	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๙	Ethephon	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๑๐	Thiourea	ลิตร/ตัน	400 ลบ.
๑๑	o-Nitrophenol	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๑๒	p-Nitrophenol	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๑๓	2,4 - Dinitrophenol	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๑๔	2-Methoxy-5-nitrophenol	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๑๕	Mepiquat Chloride	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๑๖	Hydrogen Cyanamide	ลิตร/ตัน	400 ลบ.
๑๗	6-Benzylaminopyrine	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๑๘	Zeatin	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๑๙	Kinetin	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.
๒๐	Chlormequat Chloride	ลิตร/ตัน	4,000 ลบ.

๙. วิเคราะห์ให้เข้าใจในการบริโภคอาหารและทดสอบด้วยว่าพืช

ลักษณะที่	รายการ
a.	ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen : N)
b.	ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus : P)
c.	โซเดียมทั้งหมด (Total Potassium : K)
d.	แมกนีเซียมทั้งหมด (Total Calcium : Ca)
e.	แมกนีเซียมทั้งหมด (Total Magnesium : Mg)